

COMUNE DI MONTESCHENO

Tel. 0324576002 fax 0324576002
Frazione Cresti 68 – 28843 Montescheno (VB)
P.I. 00561740036 C.F. 83001910039
e-mail: montescheno@libero.it

Prot. 1488 del 12.06.2024

“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE PER LA FRAZIONE DI VALLEMIOLA IN CORRISPONDENZA DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO VALSORDA A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 30-31 MARZO 2024”

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)

Il sottoscritto Geom. Fabbri Maurizio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

Visto l’art. 140 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 <<In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, il RUP si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla>>.

Considerato che:

- il territorio è stato interessato nelle giornate del 30 e 31 Marzo 2024 da fenomeni meteorologici di elevata intensità;
- Le forti piogge hanno peggiorato e accelerato visibilmente uno smottamento in un tratto della Strada Comunale che raggiunge a frazione di Vallemiola, nonché gli alpeggi dell’alpe Aulamia.
- In particolare nel tratto di strada in prossimità dell’abitato di Vallemiola, la strada ha subito un importante cedimento dovuto ad un movimento franoso della scarpata a valle del suddetto tratto stradale ed in corrispondenza del Rio Valsorda.
- Tale franamento ha comportato un abbassamento ed un cedimento della sede stradale con

interessamento anche delle barriere di protezione.

- Il comune di Montescheno ha emesso un'ordinanza (n. 4/2024), di chiusura della strada comunale in questione al fine di non compromettere ulteriormente le condizioni di stabilità del tratto in questione.
- Il dissesto rilevato trova ubicazione appena prima della località di Vallemiola lungo la Strada Comunale; si tratta dell'innesco di una colata superficiale che ha asportato la struttura di sostegno della viabilità provocando il cedimento della banchina stradale rendendo parzialmente inagibile il transito sulla strada Comunale per una lunghezza di circa 30 metri, nonché dello scollamento di porzioni di banchina con potenziale collasso della strada.
- La carreggiata ispezionata evidenzia quindi una situazione di dissesto, in particolare si segnala la possibilità che il fenomeno dissestivo possa evolvere in occasione di eventi meteorici, coinvolgendo porzioni più ampie di sede viaria.
- In tutti i casi analizzati, l'imbibimento del materiale detritico di copertura ha generato la fluidificazione dello stesso nell'immediato intorno della sede stradale, la quale ha avuto funzione di canale preferenziale di ruscellamento incanalato; il drastico abbattimento delle caratteristiche geotecniche del materiale si è tradotto nel dissesto rilevato, innescando i colamenti e determinando le lesioni alla sede viaria.

Considerato che

- si rende indispensabile provvedere all'esecuzione immediata dei lavori volti alla rimozione dei pregiudizi alla sicurezza delle persone e della viabilità, mediante l'esecuzione urgente degli interventi di seguito sommariamente descritti nella relazione tecnica redatta dall'Ufficio tecnico Comunale:
- Sottomurazione muri d'ala a valle con pulizia roccia a mano – formazione fori inghisaggio per piano appoggio scogliera e posa blocchi scogliera solidarizzata con barre acciaio e intasata a monte con cls (lunghezza circa 15.00 mt altezza varia da 1,00 a 2,00 mt - spessore mt 1.00
- Formazione muri d'ala tombino a monte eseguite in blocchi da cava solidarizzati (lunghezza media ml 8,00 +10,00 h mt 2.50 spessore mt 1,00)
- Raccordo sentiero da eseguire in economia
- Sistemazione sentiero pedonale a valle tombino da eseguire in economia

Preso atto che:

- sussistono oggettive e documentate condizioni di emergenza tali da recare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

DICHIARA

che sussistono le condizioni di somma urgenza per procedere all'affidamento del servizio sopra descritti, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023,

DISPONE

che contestualmente si proceda a dare ordinativo mediante Ordinanza Sindacale alla realizzazione dei lavori di Messa in sicurezza del tratto stradale in questione, al fine inoltre di permettere, a lavori conclusi, il passaggio degli idonei mezzi per le sistemazioni della strada a monte dell'interruzione ad oggi impossibilitati ad intervenire.

L'Ufficio Tecnico Comunale
Il RUP
(Geom. Maurizio Fabbri)
firmato in originale